



ПРИТВЕРЖДАЮ
Директор ТТЖТ – филиал РГУПС
И.В. Дурьнин
20/09 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги) 352120, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк ул. Красноармейская, 57

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): жилой фонд

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 5 этажей, 4743,8 кв. м.
- часть здания этажей (или помещение на этаже), кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 11110 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ТТЖТ – филиал РГУПС) (Общежитие)

Адрес места нахождения организации: 352120, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк ул. Красноармейская, 57

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)- государственная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 344038, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, дом 2

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: жилой фонд

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 356 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеется
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	отсутствуют
5	пандусы	отсутствуют
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	имеется
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	имеется
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	имеется
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеется
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	имеется
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует

10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	отсутствует
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	имеется
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	сменные кресла-коляски	2025
3	адаптированные лифты	2030
3	поручни	2020
6	подъемные платформы (аппарели)	2030
7	раздвижные двери	2030
8	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2025
9	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2030
10	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2025
11	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2030
12	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	2030

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Ростовский государственный университет
путей сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС)
Тихорецкий техникум
железнодорожного транспорта
(ТТЖТ – филиал РГУПС)



УТВЕРЖДАЮ
Директор ТТЖТ – филиала
РГУПС

И.В.Дурынин
20/19г.

АКТ № 2

обследования общежития № 1 по его
доступности для инвалидов и других
маломобильных групп

«13» 04 2019г.

г. Тихорецк

Основание: приказ от 17.04.2019 г. № 109/од «О создании комиссии по проведению обследования зданий по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп»

Составлен комиссией в составе:

Председатель комиссии:	О.Н. Ярошевская	- заместитель директора по ВР
Члены комиссии:	Г.В. Алферова	- заведующая общежитием
	А.Н. Мирошникова	- комендант
	В.Т. Федоров	- инженер по строительству

Комиссия в составе провела осмотр общежития №1 по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (Общежитие №1)

1.2. Адрес объекта 352120, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк ул. Красноармейская, 57

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – 5 этажей, 4743,8 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ 11110,0 кв.м

1.4. Год постройки здания -1975г., последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2020г., капитального -2023г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ТТЖТ – филиал РГУПС) Общежитие №1

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 344038, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, дом 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - жилой фонд

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановки «Техникум» автобусом 6,11,17,10, 21,24

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - до 200 м

3.2.2 Время движения (пешком) – 4-5 мин.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; -нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет- нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (асфальтовое покрытие имеет выбоины)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет (отсутствие бордюрных срезов необходимого уклона).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон


№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, С, О, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, С, О, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, О, У)		


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - доступно


Председатель комиссии:

Члены комиссии:









О.Н. Ярошевская

Г.В. Алферова

А.Н. Мирошникова

В.Т. Федоров

Приложение 1
 обследования общежития № 1 по его
 доступности для инвалидов и других
 маломобильных групп
 от «13» 04 20 19 г. № 1

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Общежитие № 1 ТТЖТ – филиала РГУПС г. Тихорецк ул. Красноармейская, 57

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			отсутствие информационного стенда	К, О, Г, У	Установить схему движения по территории (по возможности мнемосхему)	Индивидуальное решение
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			нет визуальных обозначений и тактильных средств для слабовидящих	К, О, Г, У	Нанести указатели направления движения. Нанести контрастно окрашенные тактильные направляющие на покрытия пешеходных путей и предупредительные на расстоянии не менее чем за 0.8м до начала опасного участка, изменения направления движения, в соответствии с требованиями СП 59.133330.2012 п. 4.1.10. (по ГОСТ Р 52875-2007). Пути движения инвалидов на креслах-колясках совпадают с проезжей частью: обновить разметку (рекомендуется контрастная краска).	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет				К, О, С, Г	Установить пандус	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Автостоянка для инвалидов оборудована частично	К, О, Г	Установить вертикальный информационный знак (с указанием телефона ответственного лица и схемой движения по территории).	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное и удобное передвижение по участку обеспечено частично. Нет информационной поддержки на путях движения.	К, С, О, Г, У	Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение по участку, установить информационную поддержку на всех путях движения в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территорию вокруг здания и путь следования от автостоянки обустроить в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

Приложение 2
 обследования общежития № 1 по его
 доступности для инвалидов и других
 маломобильных групп
 от «13» 04 20 19 г. № 2

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание общежития № 1 ТТЖТ – филиала РГУПС г. Тихорецк
ул. Красноармейская, 57

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет			Центральный вход со двора: Отсутствие пандуса, тактильных напольных указателей.	С, К	Центральный вход со двора: Установить пандус. Нанести контрастные полосы в начале и конце подъема пандусов, перед пандусами нанести тактильный напольный указатель в соответствии с СП 59.133330.2012 п.5.2.14 (по ГОСТР 52875-2007).	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет			Нет тактильной плитки	С, К	Адаптация входной площадки	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	нет			Нет световых маячков и по периметру двери контрастной ленты	С, К	Адаптация входной двери	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Адаптировано частично	С, К	Приведение в соответствие с СНиП 35-01-2001	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить дверь, крыльцо, произвести укладку тактильной плитки на крыльцо (наружную, входную площадку) изготовить пандус.

Приложение 3
 обследования общежития № 1 по его
 доступности для инвалидов и других
 маломобильных групп
 от «__» _____ 20__ г. № _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание общежития № 1 ТТЖТ – филиала РГУПС г. Тихорецк
ул. Красноармейская, 57

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			нет направляющей тактильной плитки на полу, нет аудиовизуальных, информационно-справочных систем	С, К	Установить направляющие тактильные плитки (на полу), установить аудиовизуальные, информационно-справочные системы	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие пандуса			Индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						Техническое решение невозможно
3.5	Дверь	есть			Нет световых маячков и по периметру двери контрастной ленты	С, К		Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет направляющей тактильной плитки на полу	С, К		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствуют СНиП 35-01-2001		Приведение в соответствие с СНиП 35-01-2001	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить направляющие тактильные плитки (на полу), установить аудиовизуальные, информационно-справочные системы в соответствии с СНиП 35-01-2001

Приложение 4 (I)
 обследования общежития № 1 по его
 доступности для инвалидов и других
 маломобильных групп
 от «__» _____ 20__ г. № _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание общежития № 1 ТТЖТ – филиала РГУПС г. Тихорецк
ул. Красноармейская, 57

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания)	есть			Отсутствие тактильных мнемосхем и тактильных напольных направляющих.		Приобрести и установить тактильные мнемосхемы и тактильные напольные направляющие.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствие СНиП 35-01-2001		Приведение в соответствие с СНиП 35-01-2001	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант 1-зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Комнаты для проживания на 1 этаже общежития адаптировать.

Приложение 4 (II)
 обследования общежития № 1 по его
 доступности для инвалидов и других
 маломобильных групп
 от «___» _____ 20__ г. № _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Здание общежития № 1 ТТЖТ – филиала РГУПС г. Тихорецк
ул. Красноармейская, 57

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
 обследования общежития № 1 по его
 доступности для инвалидов и других
 маломобильных групп
 от «__» _____ 20__ г. № _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Общежития № 1 ТТЖТ – филиала РГУПС г. Тихорецк

ул. Красноармейская, 57

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть						Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДП-В			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Переоборудовать комнаты для проживания инвалидов на 1 этаже общежития в соответствии СНиП 35-01-2001

Приложение 5
 обследования общежития № 1 по его
 доступности для инвалидов и других
 маломобильных групп
 от «___» _____ 20__ г. № _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание общежития № 1 ТТЖТ – филиала РГУПС г. Тихорецк
ул. Красноармейская, 57

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет				все		
5.2	Душевая/ ванная комната	нет				все		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет				все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствие СНиП 35-01-2001		Приведение в соответствие с СНиП 35-01-2001	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить текущий ремонт помещения с установкой сантехнического оборудования для маломобильных групп населения.

Приложение 6
 обследования общежития № 1 по его
 доступности для инвалидов и других
 маломобильных групп
 от «__» _____ 20__ г. № _____

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Здание общежития № 1 ТТЖТ – филиала РГУПС г. Тихорецк

ул. Красноармейская, 57

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нет у входа доступной информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН	К, Г, О, У	Приобретение и установка схемы движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН Приведение в соответствие с СНиП 35-01-2001	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют звуковые маяки, речевые информаторы, индукционные петли, не соответствует СНиП 35-01-2001	К, О, С, Г, У	Приобретение звуковых маяков, речевых информаторов, индукционной петли, приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	Нет тактильных средств	К, О, С, Г, У	Установить направляющие тактильные плитки (на полу)	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует СНиП 35-01-2001	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо приобрести табличку Брайля на 1 этаже общежития, установить кнопки вызова.

1 ЭТАЖ ОБЩЕЖИТИЯ №1 ТТЖТ – филиала РГУПС г. ТИХОРЕЦК ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 57



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВЫ НАХОДИТЕСЬ
ЗДЕСЬ



ПУТЬ



СТЕНА

1

ВХОД

2

ХОЛЛ

3

ВАХТА

4

САМУЗЕЛ

5

СОБАКА - ПОВОДЫРЬ

6

КОМНАТА

